

Самарское региональное отделение



Общероссийская общественная организация
"Российский союз спасателей"

443086, Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина, 147 тел./факс: (846) 201-26-18, (846) 201-91-12, www.ruor63.ru



**МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ**

Всероссийская общественная организация
«Молодая Гвардия Единой России» Самарской
области 443079, г. Самара, ул. Революционная 107,
каб.4 тел. 8(846) 264-77-62, факс 8(846)260-23-29



Государственное казенное учреждение
«Понсково-спасательная служба Самарской области»
443008, г. Самара, Ново-вокзальный тупик, 13а,
Тел./факс: (846) 995-01-51, 995-26-02,
дежурный оператор 333-55-14, 992-99-99
E-mail: sopss@mail.ru



ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности для объектов хранения (баз, складов)

1. Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности объектов их структурных подразделений в соответствии с действующим законодательством несут руководители или лица их замещающие, а при аренде зданий, сооружений, установок арендаторы.
2. Руководители обязаны:
 - знать и точно выполнять правила пожарной безопасности;
 - следить за строгим соблюдением установленного противопожарного режима лицами, работающими на объектах так же посетителями;
 - не допускать к работе лиц, не прошедших инструктаж о соблюдении мер нежаркой безопасности;
 - обеспечить исправное содержание и постоянную готовность к действию имеющихся средств пожаротушения, а так же средств автоматической противопожарной защиты;
 - следить за исправностью электроустановок и электропроводки, принимать срочные меры по устранению нарушений, могущих привести к пожару;
 - при возникновении пожара до прибытия пожарной охраны принимать меры к его ликвидации.
3. По окончании рабочего дня руководители или замещающие их лица должны тщательно осмотреть закрываемые помещения и устранить все имеющиеся нарушения.
4. Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов.
5. Дежурное освещение в помещениях складов, а так же эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается.
6. Электролампы в складских помещениях должны быть защищены стеклянными колпаком. Расстояние от светильников до товара, изделий и тары должно быть не менее 0,5 м.
7. При эксплуатации электросетей и приборов **ВОСПРЕЩАЕТСЯ**:
 - эксплуатировать провода с поврежденной изоляцией;
 - снимать электропровода с роликов, крепить электропровода на гвоздях;
 - применять в электросети некалиброванные предохранители "жучки";
 - пользоваться разбитыми выключателями, розетками, патронами и т.д.;
 - прокладывать временные участки электропроводки.
8. В складских помещениях при бесстелажном способе хранения, материалы должны укладываться в штабели. Напротив дверных проемов складских помещений должны оставаться свободные проходы шириной, равной ширине двери, но не менее 1 м. Через каждые 6 м следует устраивать продольные проходы шириной не менее 0,8м.
9. Стоянка и ремонт погрузочно-разгрузочных и транспортных средств в складских помещениях и на дебаркадерах не допускается. Грузы и материалы, разгруженные на рампу (платформу) к концу рабочего дня должны быть убраны.
10. В складских помещениях запрещается устраивать антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих и трудногорючих материалов, а так же из листового металла.
11. Проходы, выходы, тамбуры, лестницы и подступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными.
12. Помещения и территория баз, складов должны постоянно содержаться в чистоте и после окончания работы тщательно очищаться от упаковочного материала, отходов и мусора.
13. Курение в помещениях складов категорически **ЗАПРЕЩЕНО!**

При обнаружении пожара необходимо:

Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 01, по сотовому тел. 112, указав при этом точный адрес, фамилию, имя, отчество, что горит.